


Mercedes-Benz Actros 2545 !!!!!MOTOR/ENGINE BROKEN!!!!!! - 41.046

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Actros 2545
Unterkategorie	Standard SZM
Kennzeichen	27-BFG-9
Zählerstand	889.452km
Baujahr	2014
Datum der Erstzulassung	13-11-2014
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	41.046



Eigenschaften

Ledig gewicht	8.588kg
Belastbarkeit	17.912kg
Zulässiges Gesamtgewicht	26.500kg
Kabine	Schlafkabine
Zylinderkapazität	12.809cc

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	3
Achsenkonfiguration	6x2
Übertragung	Automatisch
Vermögenswerte	330

Beschreibung

Mercedes Actros 2545 - 41.046 Stockno. 41.046 [GENERAL INFO] Brand: Mercedes Type: Actros 2545 Configuration: 6x2 Category: Tractor unit Year: 2014 Mileage: 889.452km Chassisnumber: [ENGINE] Capacity: 12809cm3 No. of cylinders: 6 Power: 450HP [GEARBOX] Brand: Shifting: Automatic No. of gears: [OPTIONS] MOTOR/ENGINE BROKEN EURO 6 PTO/Kit hydraulic Lift/steering axle Klima [MORE INFORMATION?] 0031 615 376 093 sales@btrading.nl